



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 17/10/2017

Spett.le

NOVOLEGNO S.P.A.

ZONA INDUSTRIALE MONTEFREDANE

83030 ARCELLA

(AV)

Verbale n° 9709

Motore n° 5000010723

Matricola 40188

Comm. n° 20170284

Specifiche: MOTORE ANSALDO CHDM200L N.40188 KW.100 G.2100 V.440 A.247 Ve.310 Ae.2,54

KW.100

Cuscinetto L.C.: NU315M1/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6312 2RS/C3

monta protezioni klixon

RESISTENZA
ARMATURA Ω

0,3

RESISTENZA
ECCITAZIONE Ω

78

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >500

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound: ----

Compensazione: >1999

MEGGER
VOLT

1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: _____

Riparato: _____

Revisionato: OK

Collett.: OK

Temperatura collaudo: 18°

PROVA TACKO

V: -----

Ripile: -----

Nm Motore: _____

Nm Freno: -----

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG 389P MERSEN

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: (8+8)x32x40

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 6,3max

Lato Comando: 0,6

Lato Opp. Comando: 0,4

Giri/min.: 1485

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 18

DBC: 2

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 17

DBC: 4

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1485

DBC: 1485

DBM: 1485

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	150	3,3	195	2,5/757
	300	4,3	197	2,5/1485
	450	5,4	197	2,5/2180

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI

SURGE TEST
2V+1000

ESITO
OK BUONO

Firma Collaudatore
ROBERTO IACOUCCI