



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 01/12/2017

Spett.le
NOVOLEGNO S.P.A.
ZONA INDUSTRIALE MONTEFREDANE
83030 ARCELLA (AV)


Verbale n° **9750** Motore n° **5000008383** Matricola **EK567739401007**
Comm. n° **20170838** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FT5066-1AF714AA0 N.EK567739401007 Nm.6,1 G.3000/4900
Nm.6,1
Cuscinetto L.C.: 6204 2RS/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6003 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 0.12 Ampere. Rotazione antioraria: 300 Giri, 0.12 Ampere.
Il motore monta protezionetermica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	2.2	>1999
FASE V	2.2	>1999
FASE W	2.2	>1999
Temperatura collaudo: 16°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: **OK**
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: **6**
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____
Tacko Feedback: **1FU1050 6NF**

Vibrazione macchina (mm/sec)
Lato Comando: **0.3**
Lato Opp. Comando: **0.3**
Giri/min.: **3000**
Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
DBI: 19	DBI: 17	DBI: 3000	
DBC: 4	DBC: 5	DBC: 3000	
DBM: 12	DBM: 14	DBM: 3000	

SURGE TEST
2Vn+1000 ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI