



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 31/10/2017

Spett.le

NOVOLEGNO S.P.A.

ZONA INDUSTRIALE MONTEFREDANE

83030 ARCELLA

(AV)

Verbale n° 9725

Motore n° 5000013895

Matricola

Comm. n° 20170839

Specifiche: SIEMENS 1HC5114-0GD40-6SU N.E198622601001 V33-460 50-2770-3190G/min 8-50-8-60A Ecc310-240V A0,150-0,115 KW.3,5

Cuscinetto L.C.: 6208 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6206 2RS/C3

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.4	1520

Temperatura collaudo: 19°C

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: OK

Riparato: OK

Revisionato:

Collett.: OK

PROVA TACKO

V:

Ripile:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: E50R48 SCHUNK

Q.tà spazzole: 2

Mis. spazzole: (10+10) x 20 x 32

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 13

DBC: 4

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 14

DBC: 3

DBM: 11

GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	0.5	230	0.15/604
	200	0.6	232	0.15/1203
	460	0.9	235	0.15/2764
	460	0.9	156	0.1/3215

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	0.5	237	0.15/607
	200	0.6	240	0.15/1205
	460	0.9	241	0.15/2766
	460	0.9	160	0.1/3218

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI