



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 12/09/2017

Spett.le

NOVOLEGNO S.P.A.

ZONA INDUSTRIALE MONTEFREDANE

83030 ARCELLA

(AV)

Verbale n° 9654

Motore n° 5000013739

Matricola

Comm. n° 20170586

Specifiche: SIEMENS 1HF4131 5NB416SU1-ZN.8K63480002002 V42-460 G/min1350/1620 A9/9,2
KW.013-3,15 V.ecc310-0,65 212 -0,453

Cuscinetto L.C.: 6308 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6208 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta portezione termica del tipo KLIXON N.C.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
1.2	394

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: 80

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi:

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V: 60.1 Volt a 1000 Giri

Ripile: 0.4

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: E45 S+E

Q.tà spazzole: 4

Mis. spazzole: 10 x 16 32

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 13

DBC: 4

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 13

DBC: 2

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
17.3	100	0.4	259	0.65/289
40	200	0.5	261	0.65/598
83	460	0.6	262	0.65/1384
97.9	460	0.6	182	0.45/1628

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
17.4	100	0.4	263	0.65/291
40.2	200	0.5	265	0.65/600
83	460	0.6	266	0.65/1385
97.9	460	0.6	184	0.45/1629

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI