



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email: info@rem-motori.it; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A.: 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 759272

Spett.le

OLGA S.R.L.

VIA MAREMMANA 17/B

00030 SAN CESAREO - RM

Offerta n° 0868 del 23/10/2023

Oggetto:


FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 3/LFO		Data Vs. DDT: 11/10/2023		Altri Rif.:	
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000016319	MOTORE SIEMENS 1GG6 256-ONF46-1VV1-Z N.9805076001001/98 KW.1.90...316 G.10...1660 V.25...470 A.715 Vecc.310...210 A ecc10...8	1.90...316		9805076001001/98	

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE IN CORRENTE CONTINUA PRIMA DELLO SMONTAGGIO VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA SMONTAGGIO MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO PER PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICCAZIONE AL FORNO DELLO STATORE ED INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA MISURA DELLA CADUTA DI TENSIONE SUI CAMPI DI ECCITAZIONE, VERIFICA CON SURGE TEST DEI CAMPI ARMATURA REVISIONE CAMPI ARMATURA E CAMPI DI ECCITAZIONE CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICCAZIONE AL FORNO AUTOVENTILATO A TEMPERATURA COSTANTE CONTROLLO ECCENTRICITA' ALBERO E INTERFERENZE CUSCINETTI SU ROTORE E CALOTTE E EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 DA EFFETTUARE CON PULEGGIA E SENZA RETTIFICA E SMICATURA COLLETTORE FORNITURA E MONTAGGIO N°4 PORTASPAZZOLE 4 CASSETTI AFFIANCATI 20X32MM A PRESSIONE COSTANTE CON MOLLA A RICCIOLO FORNITURA, MONTAGGIO ED ASSESTAMENTO N°16 SPAZZOLE E101 (10+10)x32x52mm SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO GIUNTO 6219 2RS1/C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO GIUNTO 6219 2RS1/C3 RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO GIUNTO CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO	4950		4950

OLGA S.R.L.
Zona Ind. Salmora S.S. 17 Km. 94,700
67035 PRATO LA PELIGNA (AQ)
P. IVA 01400110662
Tel. 0864/251159 - Fax 0864/253165



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email: info@rem-motori.it; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A.: 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Spett.le _____

OLGA S.R.L.

VIA MAREMMANA 17/B

00030 SAN CESAREO - RM

Offerta n° **0868** del **23/10/2023**

RICONDIZIONAMENTO MORSETTIERA CON PULIZIA E
SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI
RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI
COMPONENTI
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO ELETTRICO MOTORE PRESSO
VS CLIENTE
COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA
RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA
VERNICIATURA ESTERNA
REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

Totale preventivo € 4.950,00 + I.V.A.

Consegna 3/4GG LAV. S.I. con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: BONIFICO BANCARIO AVVISO MERCE PRONTA

Validità 10GG DALLA PRESENTE

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

OLGA S.R.L.

OLGA S.R.L.
Cert. approvato e accettato.

Zona Ind. Sulmona S.S. 17 Km. 94,700

67035 PRATOLA PELIGNA (AQ)

P. IVA 01400110662

Tel. 0864/251159 Fax 0864/253165

R.E.M. s.r.l.