

**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccio, 12/b - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345

email: produzione@rem-motori.it

**SCHEMA DI COLLAUDO
SERVOMOTORE**

COMMESSA N°.

0343

CLIENTE

OMPH S.R.L.

Matricola

73556

N° REM

12068

MARCA

SELCA

TIPO

R71-20/223

GIRI

2000

Protezione Mot.

KLIXON M

N° POLI

6

VOLTS

340V

CORRENTE

12,3

POTENZA

FORMA

Nm. Mot.

18,4

Nm. Freno

Data

CUSCINETTO L.C.

6205 2RS C3

CUSCINETTO L.O.C.

6203 2RS C3

RESISTENZA Ω
ALLA
TEMPERATURA
20°CISOLAMENTO
VERSO MASSA M Ω MEGGER
VOLTSPROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN
CEI-EN 60034-1:2000-10Avvolg.
Nuovo

Riparato

Revisionato

FASE U

0,9

1850

FASE V

n

n

FASE W

n

n

Nm Motore

RESOLVER

KOLLER GEN 14519 RXH3/0103 E01 F00 (6 Pol.)

Nm Freno

ENCODER

TACKO FEEDBACK

NOTE COLLAUDO

Vibrazione
macchina mm/s.

L.COMANDO

1,5

L.OPP.COMANDO

1,3

GIRI/Min

1000

ROTAZIONE SENSO ORARIO

GIRI

A.

CUSCINETTO

L.COMANDO

DBI

L.OPP.COMANDO

DBI

GIRI/Min

1000

A.

DBC

DBC

6

5

1000

ROTAZIONE SENSO ANTIORARIO

DBM

DBM

15

14

1000

GIRI

A.

SURGE TEST

2VE+1000

TACKO-DATORE

STATO

ESITO

OK


NOTE

Prova di coppia A 12 AMPERE 28 Nm

Collaudatore

Data

16/05/2014

**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 12/b - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345

email:produzione@rem-motori.it

**SCHEMA DI COLLAUDO
SERVOMOTORE**

COMMESSA N°.

0345

CLIENTE

OHPI

Matricola

78790

N° REM

12070

MARCA

SELCA

TIPO

R100-27/123

GIRI

1200

Protezione Mot.

KLIXON MC

N° POLI

6

VOLTS

340V

CORRENTE

10A

POTENZA

FORMA

Nm. Mot.

25,8

Nm. Freno

Data

CUSCINETTO L.C.

6208 2RS C3

CUSCINETTO L.O.C.

6206 2RS C3

RESISTENZA Ω
ALLA
TEMPERATURA
20°CISOLAMENTO
VERSO MASSA $M\Omega$ MEGGER
VOLTSPROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN
CEI-EN 60034-1:2000-10Avvolg.
Nuovo

Riparato

Revisionato

FASE U

1,3

1999

FASE V

n

n

FASE W

n

n

Nm Motore

RESOLVER HOLLANDER 14519RXW3/0103E 01F00 (6 POLI)

Nm Freno

ENCODER

TACKO FEEDBACK

NOTE COLLAUDO

Vibrazione
macchina mm/s.

L.COMANDO

1,6

L.OPP.COMANDO

1,2

GIRI/Min

1000

ROTAZIONE SENSO ORARIO

GIRI

1000

A.

0,9

CUSCINETTO

L.COMANDO

DBI

L.OPP.COMANDO

DBI

GIRI/Min

DBC

DBC

6

4

DBM

DBM

15

14

1000

1000

ROTAZIONE SENSO ANTIORARIO

GIRI

1

A.

A.

SURGE TEST

2VE+1000

TACKO-DATORE

STATO

ESITO

OK

NOTE

PROVA DI COPPIA A 10 AMPERE 45 Nm

IL CUSCINETTO 6206 NON E' STATO SOSTITUITO E' STATO SOLI INCASSATO
QUESTO PER PRESERVARE L'INTEGRITA' DEL RESOLVER.

Collaudatore

Data

19/05/2014

**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 12/b - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345

email: produzione@rem-motori.it

**SCHEMA DI COLLAUDO
SERVOMOTORE**

COMMESSA N°.

0344

CLIENTE

OMPH S.N.L.

Matricola

74300

N° REM

12069

MARCA

SELCA

TIPO

R71-20/233

GIRI

2000

Protezione Mot.

ALIXON

N° POLI

6

VOLTS

340Y

CORRENTE

12,3

POTENZA

FORMA

Nm. Mot.

18,4

Nm. Freno

Data

CUSCINETTO L.C.

6205 215 C3

CUSCINETTO L.O.C.

6203 215 C3

RESISTENZA Ω
ALLA
TEMPERATURA
20°CISOLAMENTO
VERSO MASSA M Ω MEGGER
VOLTSPROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN
CEI-EN 60034-1:2000-10Avvolg.
Nuovo

Riparato

Revisionato

FASE U

0,9

1020

FASE V

n

n

FASE W

n

n

Nm Motore

RESOLVER

HOLLERW 14519 RXH3/0103/E01 Foc (6 Poli)

Nm Freno

ENCODER

TACKO FEEDBACK

NOTE COLLAUDO

Vibrazione
macchina mm/s.

L.COMANDO

1,3

L.OPP.COMANDO

1,2

GIRI/Min

1000

ROTAZIONE SENSO ORARIO

GIRI

A.

CUSCINETTO

L.COMANDO

DBI

L.OPP.COMANDO

DBI

GIRI/Min

1000

A.

DBC

DBC

4

5

DBM

DBM

14

15

1000

1000

ROTAZIONE SENSO ANTIORARIO

GIRI

A.

SURGE TEST

2VE+1000

TACKO-DATORE

STATO

ESITO

OK

NOTE

PROVA DI COPPIA A 12 AMPERE 30 Nm

Collaudatore

Data

19/05/2014