



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore

Patrica, lì 28/06/2016

Spett.le

OMPM s.r.l. OFFICINA MERIDIONALE DI
PRECISIONE MECCANICA

VIA FONTANA, 5

84012 ANGRI

(SA)

Verbale n° 9191

Motore n° 5000013123

Matricola EJ393415901001

Comm. n° 20160456

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FT5072-1AF71-4EG0 N.EJ393415901001 Nm.10 G.3000 V.367 A.9,3

Nm.10

Cuscinetto L.C.: 6205 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6203 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione senso orario: 300 Giri, 1.1 Ampere. Rotazione Antioraria: 3000 Giri, 1.1 Ampere.

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA ARMATURA Q ALLA TEMPERATURA 20° c	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	2.3	>1999
FASE V	2.3	>1999
FASE W	2.3	>1999

MEGGER
VOLTS

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: **10 a 6 Ampere**

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Tacko Feedback: **1FU1050-6MF**

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.9**

Lato Opp. Comando: **0.9**

Giri/min.: **3000**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **20**

DBI: **17**

DBI: **3000**

DBC: **4**

DBC: **6**

DBC: **3000**

DBM: **12**

DBM: **15**

DBM: **3000**

SURGE TEST

ESITO

2Vn+1000

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI