



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 14/11/2016

Spett.le
PM3 s.r.l.
VIA BELVEDERE, 2
03100 FROSINONE (FR)

Verbale n° 9372

Motore n° 5000013372

Matricola

Comm. n° 20160897

Specifiche: MOTORE ELETTRICO GR.280 POLI 4 FORMA B3 + GIUNTO IDRAULICO

Cuscinetto L.C.: 6317 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6314 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 40 Ampere, 1500 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.05	>1999
FASE V	0.05	>1999
FASE W	0.05	>1999
Temperatura collaudo: 16°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: OK
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: _____
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: 0.6

Lato Opp. Comando: 0.6

Giri/min.: 1500

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 20
DBC: 4
DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 19
DBC: 3
DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1500
DBC: 1500
DBM: 1500

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA