



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 11/01/2017

Spett.le
PM3 s.r.l.
VIA BELVEDERE, 2
03100 FROSINONE
(FR)

Verbale n° **9425** Motore n° **5000013441** Matricola
Comm. n° **20161035** Specifiche: VENTILATORE DIAM.420 COMPLETO DI MOTORE F.2925

Cuscinetto L.C.: 6308 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6308 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 380 Volt, 12 Ampere, 2980 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.4	>1999
FASE V	0.4	>1999
FASE W	0.4	>1999

Temperatura collaudo: **15°C**

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK** _____
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.4**

Lato Opp. Comando: **0.4**

Giri/min.: **2980**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: **22**
DBC: **5**
DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO
DBI: **22**
DBC: **4**
DBM: **12**

GIRI/min
DBI: **2980**
DBC: **2980**
DBM: **2980**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
PAOLO BOCCIA