



**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA  
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägister

**SINCERT**  
SISTEMI DI CERTIFICAZIONE E SPEDIZIONE

Spett.le

PROMA S.P.A.

V.LE CARLO III - TRAV.GALVANI

81020 SAN NICOLA LA STRADA - CE

Preventivo n° **0622** del **01/08/2011**

Oggetto:

Vs. DDT: 025707	Data Vs. DDT: 29/07/2011	Altri Rif.: SIG. RUOCCHIO		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000008715	MOTORE ASIROBICON (IEG-ANSALDO) CH225MK N.63600/2004 KW.237 G.1910-2600 V.400 A.640 Ve.306,85 Ae.6,85-3,6 COMPLETO DI VENTILATORE		PR10	

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, CONTROLLO MECCANICO, REVISIONE CAMPI, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO E CAMPI, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, SOSTITUZIONE CUSCINETTI	5450		5450
Nr	1	6217/C3			
Nr	1	NU 218 ECJ RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO N. 4 CAMPI DI ECCITAZIONE RICOSTRUZIONE DI N°1 CAMPO ARMATURA E RICOSTRUZIONE INSOLANTI ARMATURA RICOSTRUZIONE USCITE COLLEGAMENTI CAVI SOSTITUZIONE E MONTAGGIO MORSETTIERA CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO PULIZIA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE SOSTITUZIONE E ASSESTAMENNTTO SPAZZOLE EG319P/i dim. (10+10)x32x50 DI VS. FORNITURA REVISIONE DEL VENTILATORE COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 5.450,00 + I.V.A.

Consegna prevista entro 06/08/2011 con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.B.60GG.D.F.F.M.

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

PROMA S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.