



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: amministrazione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



Dasa-Räregister

ACCREDITA

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

Spett.le

PROMA S.P.A.

V.LE CARLO III - TRAV.GALVANI

81020 SAN NICOLA LA STRADA - CE

Offerta n° **0645** del **21/08/2013**

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 1000000623		Data Vs. DDT: 28/08/2013		Altri Rif.:	
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000007559	MOTORE ANSALDO GH180M N.61557.5437.2.2002 KW.99 G.1930 V.400 A.271 Ve.333,2 Ae.4,2 PR4	KW.99	PR4	61517.5437.2.2	

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, ESTRAZIONE AVVOLGIMENTO ROTORE RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE SOSTITUZIONE COLLETTORE TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE RIPARAZIONE STATORE CON RICOSTRUZIONE USCITA CAVI SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI	4800		4800
Nr	1	6211-2RS1/C3			
Nr	1	NU 214 ECP/C3			
		CONTROLLO EQUILBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO PULIZIA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE ASSESTAMENTO 8 SPAZZOLE 12,5X32X40 DI VS. FORNITURA REVISIONE DEL VENTILATORE CON SOSTITUZIONE CUSCINETTI E FILTRO COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 4.800,00 + I.V.A.

Consegna 3/4SETTIMANE S.I. SULL'ARRIVO DEI MATERIALI OCCORRENTI ALLA RIPARAZIONE - trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.B.60GG.D.F.F.M.

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

PROMA S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.