



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA  
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägister

ACCREDIA

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

Spett.le

PROMA S.P.A.

V.LE CARLO III - TRAV.GALVANI

81020 SAN NICOLA LA STRADA - CE

Offerta n° 0910 del 22/11/2013

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT:	Data Vs. DDT:	Altri Rif.:
1000000742	21/11/2013	RUOCCHIO

  

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000008101	MOTORE ANSALDO GH160LK N.55330 KW.56 G.1800 V.400 A.160 Ve.301,8 Ae.2,36 P7	KW.56	P7	55330

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA COLLETORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, EQUILIBRATURA, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE- TEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE CUSCINETTI	2300		2300
Nr	1	6208-2RS1/C3			
Nr	1	6212-2RS1/C3			
		RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO CAMPI DI ECCITAZIONE, DI ARMATURA E COMPOUND VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H SOSTITUZIONE N.4 PORTASPAZZOLE CON RELATIVE N.8 MOLLE PREMISPAZZOLE SOSTITUZIONE E ASSESTAMENTO N.8 SPAZZOLE EG313 12,5X32X40 COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA REVISIONE DEL VENTILATORE CON SOSTITUZIONE CUSCINETTI			
Nr	2	6204-2RSH/C3 REVISIONE DINAMO TACHIMETRICA RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 2.300,00 + I.V.A.

Consegna 2/3GG. S.I. con trasporto a Nostro carico

Modalità di pagamento: R.B.60GG.D.F.F.M.

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

PROMA S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.