



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: amministrazione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägister



Spett.le

PROMA S.P.A.

V.LE CARLO III - TRAV.GALVANI

81020 SAN NICOLA LA STRADA - CE

Offerta n° 0328 del 12/05/2014

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT:	Data Vs. DDT: 10/05/2014	Altri Rif.:		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000011882	MOTORE SICME P180L4 PVA/B3 N.0323/12/1 KW.119 G.2000 V.400 A.329 Ve.340/170 Ae.4,7/9,4 KG.475 PR3	KW.119	PR3	0323/12/1

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, AVVOLGIMENTO INDOTTO CON SOSTITUZIONE DEL COLLETTORE NUOVO TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE CUSCINETTI	3900		3900
Nr	1	6310-2RS1			
Nr	1	NU 313 ECP/C3 REVISIONE CAMPI INDUTTORI PRINCIPALI E AUSILIARI PULIZIA, SABBIAURA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE			
Nr	16	SOSTITUZIONE E ASSESTAMENTO N.16 SPAZZOLE EG319P DIM.6,25+6,25X32X40 VERIFICHE MECCANICHE CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA CONTROLLO DINAMO TACHIMETRICA RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA	28		448

Totale preventivo € 4.348,00 + I.V.A.

N.B.: RESTITUITO VENTILATORE, PULEGGIA E CALETTATORE A MEZZO DDT.0251

Consegna 20GG. LAVORATIVI S.I. con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.B.60GG.D.F.F.M.

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

PROMA S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.