



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: amministrazione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995



AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägister
CERT. N° IQ-0310-05

Spett.le

PROMA S.P.A.

V.LE CARLO III - TRAV.GALVANI

81020 SAN NICOLA LA STRADA - CE

Offerta n° **0497** del **17/07/2015**

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 6071	Data Vs. DDT: 17/07/2015	Altri Rif.:		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000012217	MOTORE ANSALDO GH180M N.61600.5498.4.2002 KW.99 G.1960 V.400 A.271 Ve.333,2 Ae.4,38	KW.99	PR2-PR4	51600.54984.2002

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, ESTRAZIONE AVVOLGIMENTO ROTORE RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO INDOTTO IN PIATTINA CON VERNICIATURA ISOLANTE SOSTITUZIONE COLLETTORE TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE RIPARAZIONE STATORE CON RICOSTRUZIONE USCITA CAVI SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI	5800		5800
Nr	1	6211-2RS1/C3			
Nr	1	6214-2RS1/C3			
		CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO PULIZIA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE SOSTITUZIONE E ASSESTAMENTO DELLE 12 SPAZZOLE 12,5X32X40 DI VS. FORNITURA RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTO 6211 SULLA CALOTTA REVISIONE DEL VENTILATORE COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 5.800,00 + I.V.A.

Consegna 4/5SETTIMANE LAVORATIVE DAL VS. ORDINE S.I. con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.B.60GG.D.F.F.M.

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

PROMA S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.