



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccio, 16/A – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägister
SINCERT
VERIFICATION SYSTEM

Spett.le

PROMA S.R.L.

Viale Carlo III

81020 S.Nicola La Strada (Ce)

Frosinone, 5/03/15

Oggetto: Ispezione termografica quadri elettrici presse, transfert e alimentatori

Con la presente Vi rimettiamo i risultati dell'ispezione termografica effettuata sui quadri elettrici sotto indicati in data 4/03/2015:

- Quadro pressa PR1: nessuna anomalia riscontrata
- Quadro transfert PR1: nessuna anomalia riscontrata
- Quadro alimentatore PR1: nessuna anomalia riscontrata

- Quadro pressa PR2: nessuna anomalia riscontrata
- Quadro transfert PR2: nessuna anomalia riscontrata
- Quadro alimentatore PR2: nessuna anomalia riscontrata

- Quadro pressa PR3: nessuna anomalia riscontrata
- Quadro transfert PR3: nessuna anomalia riscontrata
- Quadro alimentatore PR3: nessuna anomalia riscontrata

- Quadro pressa PR4: nessuna anomalia riscontrata
- Quadro transfert PR4: nessuna anomalia riscontrata
- Quadro alimentatore PR4: nessuna anomalia riscontrata

- Quadro pressa PR5: nessuna anomalia riscontrata
- Quadro alimentatore PR5: nessuna anomalia riscontrata

- Quadro pressa PR6: nessuna anomalia riscontrata
- Quadro alimentatore PR6: nessuna anomalia riscontrata

- Quadro pressa PR7: nessuna anomalia riscontrata

- Quadro pressa PR8: nessuna anomalia riscontrata
- Quadro alimentatore PR8: nessuna anomalia riscontrata

- Quadro pressa PR9: nessuna anomalia riscontrata
- Quadro transfert PR9: nessuna anomalia riscontrata
- Quadro alimentatore PR9: nessuna anomalia riscontrata



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A– 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008




Dasa-Rägister
SINCERT
VERBALE VERIFICHE 2008

- Quadro pressa PR10: nessuna anomalia riscontrata
- Quadro alimentatore PR10: nessuna anomalia riscontrata

Strumento utilizzato: termocamera FLIR E6

NB: Si consiglia di effettuare una pulizia con cadenza temporale inferiore ai filtri dei ventilatori e alle batterie dei condizionatori posti sulla passarella.

Alleghiamo le immagini degli unici punti caldi rilevati. Le temperature non superano i valori di guardia e quindi non si richiedono interventi aggiuntivi.





R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A- 03010 Patrica (FR)



Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägister

SINCERT
VERBA VINCIT





R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A- 03010 Patrica (FR)



Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägister

SINCERT
VERBA VINCIT





R.E.M. s.r.l.



Via Ferruccia, 16/A- 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägister
SINCERT
VERBALE VERIFICHE 2008





R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A- 03010 Patrica (FR)


Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägister

SINCERT
VERBALE VERIFICHE 2008





R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccio, 16/A– 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



DIN CERT

SINCERT
SISTEMI INTEGRATI

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e necessità, cogliamo l'occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccio, 12/B
03010 PATRICA (FR)
P. IVA 02240470605