

R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia - 03010 Patrica (FR)
 Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
 e-mail: produzione@rem-motori.it
 Cod. Fis. e P.Iva 02240470605 - CCIAA n. 1389995

INTERVENTO N°

DATA 23/02/17

LUOGO INTERVENTO

SPETT.LE PROMA

Via Città CASFERTA

intervento richiesto da G. PASTORE

MOTIVO DELL'INTERVENTO

GUASTO

MESSA IN SERVIZIO

ANOMALIA SEGNALATA

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM.	NOTE
<u>23/02/17</u>	<u>11:00</u>	<u>12:10</u>	<u>45'</u>	<u>16:15</u>					

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

PRESSA FAGOR = SOPRALLUOGO PER MODIFICHE
ALLA GESTIONE DEL SOVRACCARICO E
DELLA LUBRIFICAZIONE INDICATE DA
TECNICO FAGOR.

(ARRIVO IN SEDE ORE 18:30)

SOSTITUZIONE MATERIALE

DELO VECCIO


FIRMA DEL CLIENTE

Data Firma Guido Gallo

Nome e Cognome

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

PACAPOLI MARCO



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia - 03010 Patrica (FR)
 Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
 e-mail: produzione@rem-motori.it
 Cod. Fis. e P.Iva 02240470605 - CCIAA n. 1389995

INTERVENTO N°

DATA 03/03/2017

LUOGO INTERVENTO

SPETT.LE PRODA

Via Città CASERTA

intervento richiesto da PAHous

MOTIVO DELL'INTERVENTO **GUASTO** **MESSA IN SERVIZIO**

ANOMALIA SEGNALATA 120LT MC FASOL

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM.	NOTE
<u>03/03/2017</u>	<u>6:45</u>	<u>08:00</u>	<u>/</u>	<u>11:00</u>					

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

Verifica, lavori meccanici e alimentazione 4WC -
SI con acqua 50ml/102.0ml con

SOSTITUZIONE MATERIALE


FIRMA DEL CLIENTE

Data 03/03/17 Firma [Signature]

Nome e Cognome GIOVANNI PANDORA

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

[Signature]
[Signature]



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia - 03010 Patrica (FR)
 Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
 e-mail: produzione@rem-motori.it
 Cod. Fis. e P.Iva 02240470605 - CCIAA n. 1389995

INTERVENTO N° YNDH030317

DATA 03-03-2017

LUOGO INTERVENTO

SPETT.LE PROHA

Via..... Città CASERTA

intervento richiesto da GIOVANNI PASTORE

MOTIVO DELL'INTERVENTO **GUASTO** **MESSA IN SERVIZIO**

ANOMALIA SEGNALATA.....

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM.	NOTE
<u>03-03-17</u>	<u>8:30</u>	<u>8:40</u>	<u>-</u>	<u>12:00</u>	<u>13:40</u>				

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

- La scheda FM336 dell'ore soldatrice alimentata
 Circon presso 3 era in anomalia.
 Dopo aver effettuato diverse prove è stato tramite
 dissaldato, un filo sul connettore del cavo di
 collegamento tra scheda FM336 e ossigenante.
 Lo scricchiolio è stato provocato dal diretto con esito
 positivo.

SOSTITUZIONE MATERIALE


FIRMA DEL CLIENTE

Data 03-03-17 Firma Guglielmo Ubbi

Nome e Cognome URBANO GAGLIARDI

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

N. MAGGIO M.



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia - 03010 Patrica (FR)
 Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
 e-mail: produzione@rem-motori.it
 Cod. Fis. e P.Iva 02240470605 - CCIAA n. 1389995

INTERVENTO N°

DATA 18/03/2017

LUOGO INTERVENTO

SPETT.LE PRODA

Via Città CASERTA

intervento richiesto da PALONE

MOTIVO DELL'INTERVENTO **GUASTO** **MESSA IN SERVIZIO**

ANOMALIA SEGNALATA FAGORA

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM.	NOTE
<u>18/03/2017</u>	<u>02.30</u>	<u>08.30</u>	<u>/</u>	<u>11.10</u>	<u>12.30</u>				

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

Verifica Passse, in modo tecnico in loco. Guasto a
noni, fcs, bolinas & bobinas

SOSTITUZIONE MATERIALE

(fornire a 2000 del sistema + bobinas Frosinas -
Arlio - bobinas - Arlio)

FIRMA DEL CLIENTE

Data Firma

Nome e Cognome

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

Edwige...