



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 24/08/2017

Spett.le

PROMA S.P.A.

V.LE CARLO III - TRAV.GALVANI

81020 SAN NICOLA LA STRADA (CE)

Verbale n° 9637

Motore n° 5000013768

Matricola 160420336

Comm. n° 20170637

Specifiche: MOTORE ABB DMP180-4LB N.160420336 KW.109,4 G.1800 V.440 A.270 Ve220 Ae,8,35

KW.109,4

Cuscinetto L.C.: NU313 TVP2/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6311 2RS/C3

NOTE:

Collaudo Ventilatore: 380 Volt, 2 Ampere.

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

Contatti flussostato controllati OK Morsetti 1-2 N.C. Morsetti 1-3 N.O.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.4	23

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω
Indotto: >1999
Eccitazione: >1999
Armat.: >1999
Compound:
Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: _____

Riparato: _____

Revisionato: **OK**

Collett.: _____

PROVA TACKO

V: **60.2**

Ripile: **1 Volt**

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: **EG332**

Q.tà spazzole: **12**

Mis. spazzole: **12.5 x 22 x 40**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: **2.5**

Lato Comando: **0.6**

Lato Opp. Comando: **0.6**

Giri/min.: **1000**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: **15**

DBC: **4**

DBM: **12**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **14**

DBC: **5**

DBM: **14**

GIRI/min

DBI: **1000**

DBC: **1000**

DBM: **1000**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
25.6	100	2.5	192	8.35/429
53.3	200	3	194	8.35/885
112.4	440	4.6	195	8.35/1865

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
25.7	100	2.5	196	8.35/4231
53.3	200	3	197	8.35/886
112.4	440	4.6	199	7.35/1867

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI