



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 29/12/2017

Spett.le

PROMA S.P.A.

V.LE CARLO III - TRAV.GALVANI

81020 SAN NICOLA LA STRADA (CE)

Verbale n° 9772

Motore n° 5000013942

Matricola

Comm. n° 20170945

Specifiche: MOTORE SIEMENS 6236-1835-00 B5 KW.75 N.1LGG258-2AA91-Z250 M 130A 2978G/min
V400 UC1102/081951501

Cuscinetto L.C.: 6215/C4

Cuscinetto L.O.C.: 6215/C4


NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 12.2 Ampere, 2999 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.05	>1999
FASE V	0.05	>1999
FASE W	0.05	>1999

Temperatura collaudo: 7°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 2999

Grado Vibrazione: 2.5

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO

DBI: 25

DBC: 4

DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 25

DBC: 3

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 2999

DBC: 2999

DBM: 2999

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI