



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 23/01/2018

Spett.le

PROMA S.P.A.

V.LE CARLO III - TRAV.GALVANI

81020 SAN NICOLA LA STRADA (CE)

Verbale n° 9786

Motore n° 5000008715

Matricola

Comm. n° 20180011

Specifiche: MOTORE ASIROBICON IEG-ANSALDO CH225MK N.63600/2004 KW.237 G.1910-2600
V.400 A.640 Ve.306,85 Ae.6,85-3,6 COMPLETO DI VENTILATORE (PR.10)

Cuscinetto L.C.: NU218ECJ/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6217/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
1	34

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione: >1999

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi:

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V:

Ripile:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG319P

Q.tà spazzole: 16

Mis. spazzole: (10+10) x 32 x 45

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 17

DBC: 4

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 17

DBC: 2

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	10.4	232	6.8/508
	200	11.9	234	6.8/1013
	400	13.8	236	6.8/1950
	400	13.9	124	3.6/2614

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	10.3	239	6.8/506
	200	11.8	241	6.8/1012
	400	13.8	242	6.8/1948
	400	13.8	127	3.6/2616

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI