



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Spett.le _____

PROMA S.P.A.

V.LE CARLO III - TRAV.GALVANI

81020 SAN NICOLA LA STRADA - CE

Offerta n° 0507 del 16/07/2024

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT:	11/06/2024	Data Vs. DDT:	11/06/2024	Altri Rif.:
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000015456	MOTORE SICME P160L2PVA/B3 N.0190/10/1 KW.54 G.1520 V.420 A.150 Vecc.220/110 Aecc.5,5/11	KW.54		N.0190/10/1

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, EQUILIBRATURA, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE CUSCINETTI 6309-2RS1/C3 Nj 312 ECP/C3 RICOSTRUZIONE DI N°4 CAMPI DI ECCITAZIONE PULIZIA, SABBIAURA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE FORNITURA, MONTAGGIO ED ASSESTAMENTO DI N°8 SPAZZOLE EG319P/i (5+5)x32x40mm VERIFICHE MECCANICHE E RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTO SULLA CALOTTA LATO COLLETTORE REVISIONE DEL VENTILATORE CON SOSTITUZIONE FILTRO COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA	4080		4080

Totale preventivo € 4.080,00 + I.V.A.

Consegna 5GG LAV. S.I. con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.B.60GG.D.F.F.M.

Validità 10GG DALLA PRESENTE

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

PROMA S.P.A.

Letto, approvato e accettato.