



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 20/07/2017

Spett.le

PROMEC s.r.l.

ZONA ASI LOCALITA'M PASCAROLA

80023 CAIVANO

(NA)

Verbale n° 9600

Motore n° 5000013703

Matricola

Comm. n° 20170507

Specifiche: MOTORE G3P136GDAKZ002 MAN 132L GL1637 1100/9200G/min KW.15,9 400V 47,8A
INDIP.220V 2,9A 0,483 NU309 6308-Z

Cuscinetto L.C.: NJ309ETVP/C3+ 6309 2Z/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6308 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
1.3	60

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999
Eccitazione: >1999
Armat.: >1999
Compound:
Compensazione: >1999

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: OK
Riparato: OK
Revisionato: OK
Collett.: OK

PROVA TACKO

V: 19.9 a 1000 Giri

Ripile: 0.4 Volt

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: 615

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: 10 x 25 x 27

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 13

DBC: 4

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 13

DBC: 5

DBM: 14

GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
7.7	100	1.1	176	2.9/323
13	200	1.3	178	2.9/651
25.7	400	1.4	180	2.9/1295
99.8	400	2.2	30	0.48/5020

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
7.8	100	1.1	183	2.9/325
13.1	200	1.2	185	2.9/652
25.7	400	1.3	186	2.9/1298
99.7	400	2.2	31	0.48/5016

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI