



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 30/07/2019

Spett.le
RIEM SERVICE S.R.L.
VIA VALENTINO BANAL 8
00177 ROMA (RM)

Verbale n° **14634** Motore n° **5000014551** Matricola **064105/01**
Comm. n° **20190263** Specifiche: MOTORE INGERSOLL-RAND 445T PLS280MG-T N.064105/01 KW.152 G.1475 V.380 A.285 KG.620

KW.152

Cuscinetto L.C.: NU 320 E M1/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6316/C3

Il Motore è stato collaudato a 660 Volt con un assorbimento di 56 Ampere in assenza di carico

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER 1000V	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0,3	>1999	1000V	Avv. Nuovo: OK
FASE V	0,3	>1999		Avv. Riparato: <u>II</u>
FASE W	0,3	>1999		Avv. Revis.: <u>II</u>
Temperatura collaudo: 20°				Altro: <u>II</u>

Nm Motore: II
Nm Freno: II

Resolver: II
Encoder: II

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,3

Lato Opp. Comando: 0,3

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: Rientra nel Grado "S"

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 21

DBI: 21

DBI: 1500

DBC: 8

DBC: 7

DBC: 1500

DBM: 13

DBM: 12

DBM: 1500

SURGE TEST
1500V

ESITO
BUONO

Firma Collaudatore
COSTANTINO SCACCIA