



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

Etex Building Performance S.p.a
Via Giacomo Leopardi 2
20123 Milano - MI

Offerta n° 0777 del 02/10/2017

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT:	Data Vs. DDT:	Altri Rif.:		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000013869	CONTROLLI STRUMENTALI SU MIXER MOTORE 126 E INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CUSCINETTI			

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	TIPOLOGIA INTERVENTO EFFETTUATO VERIFICA FUNZIONALITA' MIXER MOTORE 126 CON STRUMENTAZIONE DI NOSTRA PROPRIETA' IN DATA 3 OTTOBRE 2017 CON RILEVAMENTO ANOMALIA "CONDITION MONITORING MOTORE COMANDO MIXER" SOSTITUZIONE CUSCINETTI SU MOTORE MIXER 126 CON VERIFICA FUNZIONALITA' CON STRUMENTI DI NOSTRA PROPRIETA' RISCONTRATA SU CALOTTA MOTORE LA SEDE DEL CUSCINETTO LATO PULEGGIA ECCEDENTE I NORMALI LIMITI DI TOLLERANZA CONSENTITI, PERTANTO SI CONSIGLIA DI FERMARE IL MOTORE PER LA RIPARAZIONE. ELABORAZIONE RELAZIONE TECNICA DI MANUTENZIONE PREDITTIVA SU CONDIZIONE E PROATTIVA ALLEGATA	1750		1750

Totale preventivo € 1.750,00 + I.V.A.

Consegna con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.60GG. D.F.F.M.

Validità

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Etex Building Performance S.p.a

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.