




Date/Time 07/12/2018 16:11:40

Page 1 of 2

Siniat\Jet Zone\Ventilatore 1 - 17\Motore\M2V\101 Overall velocity >600



Cursore Principale X [] = 28/11/2018 08:47:02

Macchina Motore

Y [mm/s] = 8,70

Tipo: Motore con cinghia

Cursore delta X [] = Non Attivo

Classe ISO Gruppo2 (ISO10816-3)

Y [mm/s] = Non Attivo

Potenza: 37 kW

Velocità 1475 RPM

Data	Ora	Evento	Commento
04/12/2018	16:59:57	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:39:44	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	16:42:34	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	12:50:34	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	17:17:07	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	13:50:13	Misura mancante	Misura mancante.



28/11/2018	17:10:55	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	13:46:37	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 28/11/2018 08:47:02
15/06/2018	14:53:30	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	10:22:03	Misura mancante	Misura mancante.
14/06/2018	16:40:06	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	17:09:43	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	14:07:44	Misura mancante	Misura mancante.
24/11/2017	12:15:46	Misura mancante	Misura mancante.
23/11/2017	17:15:38	Misura mancante	Misura mancante.
22/11/2017	17:58:19	Misura mancante	Misura mancante.
22/06/2017	15:16:17	Misura mancante	Misura mancante.