




Date/Time 12/12/2018 22:26:52

Page 1 of 2

Siniat\Area Molino\Molino - 37\Motore\M1H\101 Overall velocity >600



Cursore Principale X [] = 29/11/2018 16:00:29

Macchina Motore

Y [mm/s] = 7,23

Tipo: Motore

Cursore delta X [] = Non Attivo

Classe ISO Gruppo2 (ISO10816-3)

Y [mm/s] = Non Attivo

Potenza: 110 kW

Velocità 1480 RPM

Data	Ora	Evento	Commento
04/12/2018	16:59:58	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:39:45	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	16:42:35	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	12:50:35	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	17:17:11	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 29/11/2018 16:00:29
29/11/2018	13:50:14	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 12/12/2018 22:26:52 Page 2 of 2

28/11/2018	17:10:56	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	13:46:33	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	14:53:30	Misura mancante	Misura mancante.
14/06/2018	16:40:07	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	17:09:43	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	14:07:45	Misura mancante	Misura mancante.
12/06/2018	17:30:47	Misura mancante	Misura mancante.
12/06/2018	14:02:36	Misura mancante	Misura mancante.
21/02/2018	12:55:27	Misura mancante	Misura mancante.
24/11/2017	12:15:47	Misura mancante	Misura mancante.
23/11/2017	17:15:39	Misura mancante	Misura mancante.