




Date/Time 12/12/2018 22:37:00

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 04/12/2018 11:23:43

Siniat\Area Molino\Molino - 37\Molino\Punto 3 Ass.\143 Roll.bear.enze. > 300 kW < 600 rpm



Cursore Principale	= Non Attivo	(394,67) 1. Ingranamento 1. St., 1. frequenza assemblaggio
		1. St. riduttore tipo 3C0650 mulino (fachini gears)
Cursore delta	= Non Attivo	
	= Non Attivo	
RPM	= 1480	
RMS	= 2,26	

Data	Ora	Evento	Commento
30/11/2018	16:42:35	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	12:50:35	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	13:50:14	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	17:10:56	Misura mancante	Misura mancante.



28/11/2018	13:46:33	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	14:53:30	Misura mancante	Misura mancante.
14/06/2018	16:40:07	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	17:09:43	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	14:07:45	Misura mancante	Misura mancante.
12/06/2018	17:30:47	Misura mancante	Misura mancante.
12/06/2018	14:02:36	Misura mancante	Misura mancante.
21/02/2018	12:55:27	Misura mancante	Misura mancante.
24/11/2017	12:15:47	Misura mancante	Misura mancante.
23/11/2017	17:15:39	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	396,75	0,775
2	793,50	0,574
3	30,50	0,334
4	1190,00	0,323
5	20,25	0,287
6	24,75	0,263
7	427,25	0,252
8	1190,75	0,227
9	791,75	0,216
10	10,25	0,199