




Data e ora della misurazione28/11/2018 16:03:09

Siniat\Formatura\Pompa centrifuga schiuma KSB 1 - 123\Motore\Punto2H\103 Mach. spectr. >600



Cursore Principale	= Non Attivo	(49,83) Squilibrio Unbalance
Cursore delta	= Non Attivo	
RPM	= 2990	
RMS	= 6,70	

Data	Ora	Evento	Commento
04/12/2018	16:59:58	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:39:44	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	16:42:34	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	12:50:34	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 13/12/2018 09:37:44 Page 2 of 2

29/11/2018	17:17:07	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	13:50:13	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	13:46:33	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	14:53:30	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	10:22:04	Misura mancante	Misura mancante.
14/06/2018	16:40:06	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	17:09:43	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	14:07:45	Misura mancante	Misura mancante.
12/06/2018	14:02:36	Misura mancante	Misura mancante.
21/02/2018	12:55:26	Misura mancante	Misura mancante.
24/11/2017	12:15:47	Misura mancante	Misura mancante.
23/11/2017	17:15:39	Misura mancante	Misura mancante.
21/11/2017	17:38:41	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	50,00	6,67
2	100,00	0,43
3	12,25	0,18
4	11,00	0,14
5	2,00	0,13
6	13,00	0,09
7	2,50	0,07
8	300,25	0,07
9	9,75	0,06
10	8,25	0,06