




Date/Time 12/12/2018 21:13:01

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 04/12/2018 14:37:27

Siniat\Essiccatore\Ventilatore Aspirazione Jet Zone - CAMINO 208A\Motore\Punto 1\143 Roll.bear.enve. > 300 kW < 600 rpm



Cursore Principale X [Hz] = Non Attivo (76,20) BPFO 6310/QE6 (SKF)

Y [m/s²] = Non Attivo (123,80) BPFI 6310/QE6 (SKF)

Cursore delta X [Hz] = Non Attivo (99,02) RPF 6310/QE6 (SKF)

Y [m/s²] = Non Attivo

RPM = 1500

RMS Y [m/s²] = 3,75

Data	Ora	Evento	Commento
30/11/2018	16:42:34	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	12:50:34	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	17:17:07	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 12/12/2018 21:13:01 Page 2 of 2

29/11/2018	13:50:13	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	17:10:55	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	13:46:33	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	14:53:30	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	10:22:04	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	17:09:43	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	14:07:45	Misura mancante	Misura mancante.
12/06/2018	17:30:47	Misura mancante	Misura mancante.
12/06/2018	14:02:36	Misura mancante	Misura mancante.
21/02/2018	12:55:26	Misura mancante	Misura mancante.
24/11/2017	12:15:47	Misura mancante	Misura mancante.
23/11/2017	17:15:39	Misura mancante	Misura mancante.
22/06/2017	15:16:17	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	122,50	1,399
2	24,50	1,317
3	75,50	1,080
4	98,00	0,941
5	48,50	0,759
6	147,50	0,724
7	150,50	0,660
8	301,00	0,582
9	226,00	0,575
10	245,00	0,565