




Date/Time 07/12/2018 10:59:02

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 28/11/2018 10:06:40

Siniat\Zona 1\Ventilatore Aria Circolazione 2 - 85\Ventilatore\Punto 4 RV\143 Roll.bear.enve. > 300 kW < 600 rpm



Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(9,31) FTF 22220E (SKF)
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 1320	
RMS	Y [m/s ²]	= 13,89	

Data	Ora	Evento	Commento
04/12/2018	16:59:57	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:39:43	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	16:42:33	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 07/12/2018 10:59:02 Page 2 of 2

30/11/2018	12:50:33	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	17:17:06	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	13:50:12	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	17:10:54	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	14:53:29	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	10:22:03	Misura mancante	Misura mancante.
14/06/2018	16:40:05	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	17:09:43	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	14:07:44	Misura mancante	Misura mancante.
24/11/2017	12:15:46	Misura mancante	Misura mancante.
23/11/2017	17:15:38	Misura mancante	Misura mancante.
22/11/2017	17:58:19	Misura mancante	Misura mancante.
22/06/2017	15:16:17	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	178,00	2,131
2	18,80	1,503
3	22,00	1,344
4	3,20	0,966
5	9,20	0,896
6	354,80	0,787
7	88,00	0,777
8	49,20	0,767
9	109,60	0,747
10	24,00	0,737