




Date/Time 07/12/2018 10:27:06

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 28/11/2018 11:44:00

Siniat\Zona 1\Ventilatore di Combustione - 98\Ventilatore\V1V\143 Roll.bear.enve. > 300 kW < 600 rpm



Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(18,40) FTF 2213 ETN9 (SKF)
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 2580	
RMS	Y [m/s ²]	= 5,71	

Data	Ora	Evento	Commento
04/12/2018	16:59:57	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:39:43	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	16:42:33	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	12:50:33	Misura mancante	Misura mancante.



29/11/2018	17:17:06	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	13:50:12	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	17:10:54	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	14:53:29	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	10:22:03	Misura mancante	Misura mancante.
14/06/2018	16:40:05	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	17:09:42	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	14:07:44	Misura mancante	Misura mancante.
12/06/2018	14:02:35	Misura mancante	Misura mancante.
21/02/2018	12:55:26	Misura mancante	Misura mancante.
24/11/2017	12:15:46	Misura mancante	Misura mancante.
23/11/2017	17:15:38	Misura mancante	Misura mancante.
22/11/2017	17:58:19	Misura mancante	Misura mancante.
16/11/2017	16:45:03	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	18,00	2,479
2	36,00	1,892
3	122,80	1,185
4	72,00	1,105
5	54,00	1,055
6	104,80	0,876
7	538,40	0,856
8	140,80	0,796
9	86,80	0,677
10	43,20	0,617