




Data e ora della misurazione20/07/2017 08:52:24 ,21/09/2017 08:39:30 ,21/11/2017 14:40:00 ,21/02/2018 10:19:32

Siniat\Zona 1\Ventilatore Aria Circolazione 2 - 85\Ventilatore\Punto 3 RO\143 Roll.bear.enve. > 300 kW < 600 rpm



Cursore Principale	X [Hz]	= 22,00	(49,50) elctrical Electrical
	Y [m/s²]	= 3,654	(24,75) Disallineamento Misalignment
	X [Hz]	= Non Attivo	(49,50) resonance Resonance
	Y [m/s²]	= Non Attivo	(24,75) Resonance Resonance
		= 1485	(74,25) Resonance Resonance
			(99,00) Resonance Resonance
			(76,38) BPFO 6316 (SKF)
			(121,62) BPFI 6316 (SKF)
			(102,61) RPF 6316 (SKF)
			(9,55) FTF 6316 (SKF)



Date/Time

16/03/2018 12:55:35

Page 2 of 2

(88,73) BPFO 6319 (SKF)
(134,02) BPFI 6319 (SKF)
(116,65) RPF 6319 (SKF)
(9,85) FTF 6319 (SKF)
(188,47) BPFO 22220E (SKF)
(257,03) BPFI 22220E (SKF)
(155,08) RPF 22220E (SKF)
(10,47) FTF 22220E (SKF)

Data	Ora	Evento	Commento
22/02/2018	15:41:12	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1320, nuovo rif. 1485.
22/02/2018	15:40:05	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1484, nuovo rif. 1320.
24/11/2017	12:15:46	Misura mancante	Misura mancante.
23/11/2017	17:15:38	Misura mancante	Misura mancante.
22/11/2017	17:58:19	Misura mancante	Misura mancante.
22/06/2017	15:16:17	Misura mancante	Misura mancante.