




Date/Time 29/06/2018 14:58:00

Page 1 of 2

Siniat\Area Molino\Molino - 37\Molino\Punto 3\101 Overall velocity >600



Cursore Principale X [] = 15/06/2018 08:41:57

Macchina Molino

Y [mm/s] = 8,34

Tipo: Frantoio

Cursore delta X [] = Non Attivo

Classe ISO Gruppo2 (ISO10816-3)

Y [mm/s] = Non Attivo

Potenza: 110 kW

Velocità 1480 RPM

Data	Ora	Evento	Commento
15/06/2018	14:53:30	Misura mancante	Misura mancante.
14/06/2018	16:40:07	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	17:09:43	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	14:07:45	Misura mancante	Misura mancante.
12/06/2018	17:30:47	Misura mancante	Misura mancante.
12/06/2018	14:02:36	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 29/06/2018 14:58:00 Page 2 of 2

21/02/2018	12:55:27	Misura mancante	Misura mancante.
24/11/2017	12:15:47	Misura mancante	Misura mancante.
23/11/2017	17:15:39	Misura mancante	Misura mancante.