




Date/Time 29/06/2018 14:25:58

Page 1 of 2

Siniat\Zona 1\Ventilatore Aria Circolazione 2 - 85\Motore\M2A\101 Overall velocity >600



Cursore Principale X [] = 12/06/2018 10:26:36

Macchina Motore

Y [mm/s] = 14,51

Tipo: Motore con cinghia

Cursore delta X [] = Non Attivo

Classe ISO Gruppo2 (ISO10816-3)

Y [mm/s] = Non Attivo

Potenza: 110 kW

Velocità 1484 RPM

Data	Ora	Evento	Commento
15/06/2018	14:53:29	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	10:22:03	Misura mancante	Misura mancante.
14/06/2018	16:40:05	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	17:09:43	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	14:07:44	Misura mancante	Misura mancante.
12/06/2018	14:02:38	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 12/06/2018 10:26:36

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 29/06/2018 14:25:58 Page 2 of 2

24/11/2017	12:15:46	Misura mancante	Misura mancante.
23/11/2017	17:15:38	Misura mancante	Misura mancante.
22/11/2017	17:58:19	Misura mancante	Misura mancante.
22/06/2017	15:16:17	Misura mancante	Misura mancante.