




Date/Time 29/06/2018 14:20:08

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 12/06/2018 14:30:32

Siniat\Zona 1\Ventilatore di Combustione - 98\Ventilatore\V1V\143 Roll.bear.enve. > 300 kW < 600 rpm



Cursore X [Hz] = Non Attivo (18,19) FTF 22213CC (SKF)

Principale Y [m/s²] = Non Attivo

Cursore delta X [Hz] = Non Attivo

Y [m/s²] = Non Attivo

RPM = 2580

RMS Y [m/s²] = 12,37

Data	Ora	Evento	Commento
15/06/2018	14:53:29	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	10:22:03	Misura mancante	Misura mancante.
14/06/2018	16:40:05	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	17:09:42	Misura mancante	Misura mancante.



13/06/2018	14:07:44	Misura mancante	Misura mancante.
12/06/2018	14:02:35	Misura mancante	Misura mancante.
21/02/2018	12:55:26	Misura mancante	Misura mancante.
24/11/2017	12:15:46	Misura mancante	Misura mancante.
23/11/2017	17:15:38	Misura mancante	Misura mancante.
22/11/2017	17:58:19	Misura mancante	Misura mancante.
16/11/2017	16:45:03	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	18,00	4,082
2	36,00	2,967
3	86,00	1,941
4	72,00	1,653
5	54,00	1,354
6	108,00	1,185
7	90,00	1,145
8	539,20	1,135
9	128,80	1,065
10	43,20	0,966