



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 28/02/2018

Spett.le

Etex Building Performance S.p.a

Via Giacomo Leopardi 2

20123 Milano

(MI)

Verbale n° 9813

Motore n° 5000014058

Matricola

Comm. n° 20180156

Specifiche: ABB M2CA 315SA 6 IMB3/IM1001 IE2 N.3GF11088985 V690/400 A83/143 KW.75 992G/min
IE2 KG.630

Cuscinetto L.C.: 6319/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6316/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 690 Volt, 29.5 Ampere, 999 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.063	>1999
FASE V	0.063	>1999
FASE W	0.063	>1999

Temperatura collaudo: 8°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: OK

Avv. Revis.: _____

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.25

Lato Opp. Comando: 0.25

Giri/min.: 999

Grado Vibrazione: 2.5

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: 17

DBC: 2

DBM: 11

LATO OPP. COMANDO

DBI: 16

DBC: 3

DBM: 13

GIRI/min

DBI: 999

DBC: 999

DBM: 999

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI