




Date/Time 27/06/2019 12:39:48

Page 1 of 2

Siniat\Area Molino\Molino - 37\Motore\M2H\101 Overall velocity >600



Cursore
Principale

= Non Attivo

Macchina

Motore

Cursore delta

= Non Attivo

Tipo:

Motore

= 18/06/2019 11:51:30

Classe ISO

Gruppo2 (ISO10816-3)

= 8,09

Potenza:

110 kW

Velocità

1480 RPM

Data	Ora	Evento	Commento
19/06/2019	14:04:39	Misura mancante	Misura mancante.
18/06/2019	16:50:08	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 18/06/2019 11:51:30
17/06/2019	17:16:57	Misura mancante	Misura mancante.
17/06/2019	13:53:18	Misura mancante	Misura mancante.
16/06/2019	13:40:51	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:59:58	Misura mancante	Misura mancante.



04/12/2018	16:39:45	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	16:42:35	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	12:50:35	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	17:17:11	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 29/11/2018 16:05:19
29/11/2018	13:50:14	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	17:10:56	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	13:46:33	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	14:53:30	Misura mancante	Misura mancante.
14/06/2018	16:40:07	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	17:09:43	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	14:07:45	Misura mancante	Misura mancante.
12/06/2018	17:30:47	Misura mancante	Misura mancante.
12/06/2018	14:02:36	Misura mancante	Misura mancante.
21/02/2018	12:55:27	Misura mancante	Misura mancante.
24/11/2017	12:15:47	Misura mancante	Misura mancante.
23/11/2017	17:15:39	Misura mancante	Misura mancante.