




Date/Time 27/06/2019 15:26:16

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 18/06/2019 12:03:58

Siniat\Area Molino\Molino - 37\Molino\R1A\103 Mach. spectr. >600



Cursore Principale X [Hz] = Non Attivo (394,67) 1. Ingranamento 1. St., 1. frequenza assemblaggio
1. St. riduttore tipo 3C0650 mulino (fachini gears)

Cursore delta Y [mm/s] = Non Attivo

X [Hz] = Non Attivo

Y [mm/s] = Non Attivo

RPM = 1480

RMS Y [mm/s] = 6,60

Data	Ora	Evento	Commento
19/06/2019	14:04:39	Misura mancante	Misura mancante.
17/06/2019	17:16:57	Misura mancante	Misura mancante.
17/06/2019	13:53:18	Misura mancante	Misura mancante.
16/06/2019	13:40:51	Misura mancante	Misura mancante.



30/11/2018	16:42:35	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	12:50:35	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	13:50:14	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	17:10:56	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	13:46:33	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	14:53:30	Misura mancante	Misura mancante.
14/06/2018	16:40:07	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	17:09:43	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	14:07:45	Misura mancante	Misura mancante.
12/06/2018	17:30:47	Misura mancante	Misura mancante.
12/06/2018	14:02:36	Misura mancante	Misura mancante.
21/02/2018	12:55:27	Misura mancante	Misura mancante.
24/11/2017	12:15:47	Misura mancante	Misura mancante.
23/11/2017	17:15:39	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	2,50	4,34
2	394,25	2,27
3	1,00	2,05
4	393,50	1,34
5	10,00	1,09
6	393,00	1,05
7	8,75	0,91
8	3,75	0,87
9	12,00	0,79
10	5,50	0,63