




Date/Time 27/06/2019 15:28:30

Page 1 of 2

Siniat\Area Molino\Molino - 37\Molino\R1A\101 Overall velocity >600



Cursore Principale	= Non Attivo	Macchina	Molino
Cursore delta	= Non Attivo	Tipo:	Frantoio
	= 18/06/2019 12:03:14	Classe ISO	Gruppo2 (ISO10816-3)
	= 9,04	Potenza:	110 kW
		Velocità	1480 RPM

Data	Ora	Evento	Commento
19/06/2019	14:04:39	Misura mancante	Misura mancante.
17/06/2019	17:16:57	Misura mancante	Misura mancante.
17/06/2019	13:53:18	Misura mancante	Misura mancante.
16/06/2019	13:40:51	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:39:48	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 04/12/2018 11:24:16
30/11/2018	16:42:35	Misura mancante	Misura mancante.



30/11/2018	12:50:35	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	17:17:11	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 29/11/2018 16:11:51
29/11/2018	13:50:14	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	17:10:56	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	13:46:33	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	14:53:30	Misura mancante	Misura mancante.
14/06/2018	16:40:07	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	17:09:43	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	14:07:45	Misura mancante	Misura mancante.
12/06/2018	17:30:47	Misura mancante	Misura mancante.
12/06/2018	14:02:36	Misura mancante	Misura mancante.
21/02/2018	12:55:27	Misura mancante	Misura mancante.
24/11/2017	12:15:47	Misura mancante	Misura mancante.
23/11/2017	17:15:39	Misura mancante	Misura mancante.