




Date/Time 27/06/2019 16:23:01

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 18/06/2019 11:35:54

Siniat\Area Molino\ventilatore filtro di raffreddamento\ventilatore\V1H\1009 Cuscinetti envelope > 300 kW < 600 rpm



Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(10,53) FTF 22216CC (SKF)
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 1480	
RMS	Y [m/s ²]	= 13,47	

Data	Ora	Evento	Commento
19/06/2019	14:04:40	Misura mancante	Misura mancante.
17/06/2019	17:16:58	Misura mancante	Misura mancante.
17/06/2019	13:53:19	Misura mancante	Misura mancante.



16/06/2019	13:40:51	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:59:59	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:39:45	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	16:42:35	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	12:50:35	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	13:50:14	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	17:10:56	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	13:46:34	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	14:53:31	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	12:13:49	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1480, nuovo rif. 1485.
15/06/2018	10:22:05	Misura mancante	Misura mancante.
14/06/2018	16:40:07	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	14:07:45	Misura mancante	Misura mancante.
12/06/2018	17:30:47	Misura mancante	Misura mancante.
12/06/2018	14:02:36	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	53,50	3,603
2	25,00	3,282
3	74,75	2,155
4	3,50	2,048
5	10,75	2,023
6	21,25	1,892
7	167,50	1,686
8	67,75	1,431
9	0,50	1,408
10	1,75	1,390