




Date/Time 27/06/2019 16:35:23

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 18/06/2019 16:06:10

Siniat\Boundler\Sega Principale SX - 45\Motore\M1H\103 Mach. spectr. >600



Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(99,87) Squilibrio Unbalance
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 5992	
RMS	Y [mm/s]	= 5,53	

Data	Ora	Evento	Commento
27/06/2019	16:27:49	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1420, nuovo rif. 5992.
19/06/2019	14:04:40	Misura mancante	Misura mancante.
17/06/2019	17:16:58	Misura mancante	Misura mancante.
17/06/2019	13:53:19	Misura mancante	Misura mancante.



16/06/2019	13:40:51	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:39:45	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	16:42:35	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	12:50:35	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	17:17:08	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	13:50:14	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	17:10:56	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	13:46:34	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	14:53:31	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	10:22:05	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	17:09:44	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	14:07:45	Misura mancante	Misura mancante.
12/06/2018	17:30:47	Misura mancante	Misura mancante.
12/06/2018	14:02:36	Misura mancante	Misura mancante.
21/02/2018	12:55:27	Misura mancante	Misura mancante.
24/11/2017	12:15:47	Misura mancante	Misura mancante.
22/11/2017	17:58:20	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	99,88	5,08
2	99,50	1,61
3	14,00	0,37
4	299,75	0,33
5	14,38	0,29
6	13,75	0,29
7	13,50	0,29
8	13,13	0,27
9	66,63	0,26
10	12,88	0,25