




Date/Time 28/06/2019 11:07:57

Page 1 of 2

Siniat\Area Gesso Cotto\Coclea Miscelazione - 102\Motore\M1V\101 Overall velocity >600



Cursore Principale X [] = 19/06/2019 10:12:15

Macchina Motore

Y [mm/s] = 6,78

Tipo: Motore

Cursore delta X [] = Non Attivo

Classe ISO Gruppo2 (ISO10816-3)

Y [mm/s] = Non Attivo

Potenza: 16 kW

Velocità 1400 RPM

Data	Ora	Evento	Commento
18/06/2019	16:50:04	Misura mancante	Misura mancante.
17/06/2019	17:16:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/06/2019	13:53:20	Misura mancante	Misura mancante.
16/06/2019	13:40:52	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	16:42:36	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	12:50:35	Misura mancante	Misura mancante.



29/11/2018	17:17:08	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	13:50:15	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	17:10:57	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	13:46:34	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	14:53:31	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	10:22:05	Misura mancante	Misura mancante.
14/06/2018	16:40:09	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 14/06/2018 15:10:33
13/06/2018	17:09:44	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	14:07:45	Misura mancante	Misura mancante.
12/06/2018	17:30:48	Misura mancante	Misura mancante.
12/06/2018	14:02:37	Misura mancante	Misura mancante.
21/02/2018	12:55:27	Misura mancante	Misura mancante.
24/11/2017	12:15:48	Misura mancante	Misura mancante.
22/11/2017	17:58:20	Misura mancante	Misura mancante.