




Date/Time 28/06/2019 14:48:32

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 19/06/2019 12:34:09

Siniat\Materie Prime\Frantoio Mulino West\Motore\M2V\143 Roll.bear.enve. > 300 kW < 600 rpm



Cursore	X [Hz]	= 112,25
Principale	Y [m/s ²]	= 2,710
Cursore delta	X [Hz]	= 785,75
	Y [m/s ²]	= 0,093
RPM		= 665
RMS	Y [m/s ²]	= 3,24

Data	Ora	Evento	Commento
28/06/2019	14:39:54	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 650, nuovo rif. 665.
28/06/2019	14:39:47	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 660, nuovo rif. 650.
28/06/2019	14:39:36	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1000, nuovo rif. 660.
18/06/2019	16:50:05	Misura mancante	Misura mancante.



17/06/2019	17:16:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/06/2019	13:53:21	Misura mancante	Misura mancante.
16/06/2019	13:40:53	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:59:59	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:39:46	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	16:42:36	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	17:17:09	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	13:50:15	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	17:10:57	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	13:46:34	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	15:26:48	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1120, nuovo rif. 1110.
15/06/2018	10:22:06	Misura mancante	Misura mancante.
14/06/2018	16:40:08	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	17:09:45	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	14:07:46	Misura mancante	Misura mancante.
12/06/2018	17:30:48	Misura mancante	Misura mancante.
12/06/2018	14:02:37	Misura mancante	Misura mancante.
21/02/2018	12:55:28	Misura mancante	Misura mancante.
24/11/2017	12:15:48	Misura mancante	Misura mancante.
23/11/2017	17:15:40	Misura mancante	Misura mancante.
22/11/2017	17:58:21	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	112,25	2,710
2	224,75	1,118
3	337,00	0,849
4	449,50	0,307
5	561,75	0,304
6	674,00	0,192
7	250,25	0,178
8	168,50	0,164
9	249,50	0,158
10	0,50	0,139