




Date/Time 17/06/2019 18:08:01

Page 1 of 2

Siniat\Jet Zone\Ventilatore 2\Motore\M2H\101 Overall velocity >600



Cursore
Principale

= Non Attivo

Macchina

Motore

Cursore delta

= Non Attivo

= 17/06/2019 10:17:07

= 10,76

Tipo:

Classe ISO

Potenza:

Velocità

Motore con cinghia

Gruppo2 (ISO10816-3)

37 kW

1475 RPM

Data	Ora	Evento	Commento
17/06/2019	17:16:56	Misura mancante	Misura mancante.
17/06/2019	13:53:24	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 17/06/2019 10:17:07
16/06/2019	13:40:49	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:59:57	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:39:44	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	16:42:34	Misura mancante	Misura mancante.



Date/Time 17/06/2019 18:08:01 Page 2 of 2

30/11/2018	12:50:34	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	17:17:07	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	13:50:13	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	17:10:55	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	14:53:30	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	10:22:03	Misura mancante	Misura mancante.
14/06/2018	16:40:06	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	17:09:43	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	14:07:44	Misura mancante	Misura mancante.
24/11/2017	12:15:46	Misura mancante	Misura mancante.
23/11/2017	17:15:38	Misura mancante	Misura mancante.
22/11/2017	17:58:19	Misura mancante	Misura mancante.
22/06/2017	15:16:17	Misura mancante	Misura mancante.