




Date/Time 20/12/2019 11:12:36

Page 1 of 2

Siniat\Area Gesso Cotto\Elevatore Gesso Cotto - 67\Motore\M2H\101 Overall velocity >600



Cursore Principale	X []	= 10/12/2019 15:04:32	Macchina	Motore
	Y [mm/s]	= 9,01	Tipo:	Motore
Cursore delta	X []	= Non Attivo	Classe ISO	Gruppo2 (ISO10816-3)
	Y [mm/s]	= Non Attivo	Potenza:	16 kW
			Velocità	1462 RPM

Data	Ora	Evento	Commento
10/12/2019	16:08:46	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 10/12/2019 15:04:32
10/12/2019	12:54:10	Misura mancante	Misura mancante.
09/12/2019	17:07:52	Misura mancante	Misura mancante.
09/12/2019	12:55:42	Misura mancante	Misura mancante.
19/08/2019	16:10:25	Misura mancante	Misura mancante.
19/08/2019	12:42:39	Misura mancante	Misura mancante.



18/06/2019	16:50:04	Misura mancante	Misura mancante.
17/06/2019	17:16:58	Misura mancante	Misura mancante.
17/06/2019	13:53:19	Misura mancante	Misura mancante.
16/06/2019	13:40:52	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:39:49	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 04/12/2018 08:14:32
30/11/2018	16:42:35	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	12:50:35	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	17:17:08	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	13:50:14	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	17:10:56	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	13:46:34	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	14:53:31	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	10:22:05	Misura mancante	Misura mancante.
14/06/2018	16:40:09	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 14/06/2018 12:38:47
13/06/2018	17:09:44	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	14:07:45	Misura mancante	Misura mancante.
12/06/2018	17:30:47	Misura mancante	Misura mancante.
12/06/2018	14:02:36	Misura mancante	Misura mancante.
21/02/2018	12:55:27	Misura mancante	Misura mancante.
24/11/2017	12:15:47	Misura mancante	Misura mancante.
22/11/2017	17:58:20	Misura mancante	Misura mancante.