




Date/Time 16/12/2019 12:39:19

Page 1 of 2

Siniat\Zona 1\Ventilatore Aria Circolazione 2 - 85\Motore\M2A\101 Overall velocity >600



Cursore Principale	X []	= 09/12/2019 09:51:17	Macchina	Motore
	Y [mm/s]	= 12,85	Tipo:	Motore con cinghia
Cursore delta	X []	= 09/12/2019 09:51:17	Classe ISO	Gruppo2 (ISO10816-3)
	Y [mm/s]	= 12,85	Potenza:	110 kW
			Velocità	1484 RPM

Data	Ora	Evento	Commento
10/12/2019	16:08:40	Misura mancante	Misura mancante.
10/12/2019	12:54:07	Misura mancante	Misura mancante.
09/12/2019	12:55:46	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 09/12/2019 09:51:17
19/08/2019	16:10:23	Misura mancante	Misura mancante.
19/08/2019	12:42:36	Misura mancante	Misura mancante.
19/06/2019	14:04:38	Misura mancante	Misura mancante.



18/06/2019	16:50:02	Misura mancante	Misura mancante.
17/06/2019	17:16:56	Misura mancante	Misura mancante.
16/06/2019	13:40:49	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:59:57	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:39:43	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	16:42:33	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	12:50:33	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	17:17:06	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	13:50:12	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	17:10:54	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	14:53:29	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	10:22:03	Misura mancante	Misura mancante.
14/06/2018	16:40:05	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	17:09:43	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	14:07:44	Misura mancante	Misura mancante.
12/06/2018	14:02:38	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 12/06/2018 10:26:36
24/11/2017	12:15:46	Misura mancante	Misura mancante.
23/11/2017	17:15:38	Misura mancante	Misura mancante.
22/11/2017	17:58:19	Misura mancante	Misura mancante.
22/06/2017	15:16:17	Misura mancante	Misura mancante.