



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 09/01/2017

Spett.le
SISTEMI SOSPENSIONI S.P.A. UDC485 SULMONA
Viale A. Borletti 61/63
20011 CORBETTA (MI)

Verbale n° 9416

Motore n° 5000011348

Matricola YF1734601906002

Comm. n° 20161017

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1PH7137-2NG02-0CJ0 N.YF1734601906002 KW.28 G.2000 V.380 A.60

KW.28

Cuscinetto L.C.: 6310 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6210 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 2000 Giri, 21 Ampere. Rotazione antioraria: 2000 Giri, 21 Ampere.

Il Motore monta protezione termica del tipo KTY84.

Collaudo Ventilatore: 380 Volt, 0.3 Ampere.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.2	>1999
FASE V	0.2	>1999
FASE W	0.2	>1999
Temperatura collaudo: 15°C		

MEGGER
VOLT

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: OK

Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: ERN 1387 2048Imp.

Tacko Feedback: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 2000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 20

DBI: 20

DBI: 2000

DBC: 4

DBC: 5

DBC: 2000

DBM: 12

DBM: 13

DBM: 2000

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI