



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore  
Patrica, li 16/06/2016

Spett.le  
SISTEMI SOSPENSIONI S.P.A. UDC485 SULMONA  
Viale A. Borletti 61/63  
20011 CORBETTA ( MI )

Verbale n° 9177 Motore n° 5000012463 Matricola EJ291264402001  
Comm. n° 20160401 Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FT6086-1AF71-3DH1 N.EJ291264402001 Nm.18,5 V.294 A.14,4 G.3000

Cuscinetto L.C.: 6207 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6205 2RS/C3

### NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

Collaudo a Vuoto: Senso di rotazione Orario: Giri 3000, Ampere:0.52.  
Senso di rotazione Antiorario: Giri 3000, Ampere 0.5

|        | RESISTENZA<br>ARMATURA $\Omega$ ALLA<br>TEMPERATURA 20° c | ISOLAMENTO VERSO<br>MASSA $\Omega$ | MEGGER<br>VOLTS | PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN<br>60034-1:2000-10 |
|--------|---|------------------------------------|-----------------|--|
| FASE U | 1.3   | >1999                              | 1000            | Avv. Nuovo: _____  |
| FASE V | 1.3   | >1999                              |                 | Avv. Riparato: _____                                     |
| FASE W | 1.3   | >1999                              |                 | Avv. Revis.: <b>OK</b> _____                             |
|        |   |                                    |                 | Altro: _____   |

Nm Motore: **19Nm a 10Ampere** \_\_\_\_\_

Resolver: \_\_\_\_\_

Nm Freno: \_\_\_\_\_

Encoder: **ERN 1387 2048 IMP.** \_\_\_\_\_

Tacko Feedback: \_\_\_\_\_

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.9** \_\_\_\_\_

Lato Opp. Comando: **0.8** \_\_\_\_\_

Giri/min.: **3000** \_\_\_\_\_

| CUSCINETTO SPM | LATO COMANDO | LATO OPP. COMANDO | GIRI/min               |
|----------------|--------------|-------------------|------------------------|
| DBI: <b>19</b> | _____        | DBI: <b>17</b>    | _____                  |
| DBC: <b>4</b>  | _____        | DBC: <b>1</b>     | _____                  |
| DBM: <b>12</b> | _____        | DBM: <b>11</b>    | _____                  |
|                |              |                   | DBI: <b>3000</b> _____ |
|                |              |                   | DBC: <b>3000</b> _____ |
|                |              |                   | DBM: <b>3000</b> _____ |

SURGE TEST  
**2Vn+1000** ESITO  
**OK**

Firma Collaudatore  
**GERARDO LISI**