



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 13/07/2016

Spett.le

SISTEMI SOSPENSIONI S.P.A. UDC485 SULMONA

Viale A.Borletti 61/63

20011 CORBETTA

(MI)

Verbale n° 9214

Motore n° 5000013133

Matricola A3269

Comm. n° 20160472

Specifiche: MOTORE CANTONI 2SG200L-4 B3 N.A3269 KW.30 G.1465 V.500 A.42,4

Cuscinetto L.C.: 6312/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6312/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 500 Volt, 14 Ampere, 1480 Giri.

Rotazione antioraria: 500 Volt, 14 Ampere, 1480 Giri.

	RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20° C	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.1	>1999
FASE V	0.1	>1999
FASE W	0.1	>1999

MEGGER VOLTS PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: **OK**

Avv. Revis.: _____

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.8**

Lato Opp. Comando: **0.8**

Giri/min.: **1480**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: **18**

DBC: **4**

DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **18**

DBC: **5**

DBM: **14**

GIRI/min

DBI: **1480**

DBC: **1480**

DBM: **1480**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI