



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 28/10/2016

Spett.le
SISTEMI SOSPENSIONI S.P.A. UDC485 SULMONA
Viale A. Borletti 61/63
20011 CORBETTA (MI)

Verbale n° 9360

Motore n° 5000013349

Matricola YFP420269805001

Comm. n° 20160850

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FT6105-1AC71-3EG1 N.YFP420269805001 Nm.38 G.2000 V.286 A.18,4

Cuscinetto L.C.: 6208 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6206 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

Collaudo avuoto: Rotazione oraria: 2000 Giri, 0.78 Ampere. Rotazione antioraria: 2000 Giri, 0.78 Ampere.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0.4	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	0.4	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	0.4	>1999		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo: 16°C				Altro: _____

Nm Motore: 38 a 14 Ampere

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: EQN 1325 2048 Imp.

Tacko Feedback: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 2000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 19

DBI: 17

DBI: 2000

DBC: 5

DBC: 3

DBC: 2000

DBM: 14

DBM: 12

DBM: 2000

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI