



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 01/08/2017

Spett.le
SISTEMI SOSPENSIONI S.P.A. UDC485 SULMONA
Viale A. Borletti 61/63
20011 CORBETTA (MI)

Verbale n° **9609** Motore n° **5000013714** Matricola
Comm. n° **20170522** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FK7101-5AF71-LEH2 N.YF5030713204002 Nw13,9 A10,6 3000G/min V270

Cuscinetto L.C.: 6206 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6205 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria 3000 Giri, 0.28 Ampere. Rotazione antioraria: 3000 Giri, 0.28 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo KTY84

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.3	>1999
FASE V	0.3	>1999
FASE W	0.3	>1999
Temperatura collaudo: 34°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
VOLT 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: **14 a 7 Ampere**
Nm Freno: **50**

Resolver: _____
Encoder: **EQN1325 2048 Imp.**
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.6**
Lato Opp. Comando: **0.6**
Giri/min.: **3000**
Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 22	DBI: 21	DBI: 3000
	DBC: 3	DBC: 5	DBC: 3000
	DBM: 12	DBM: 14	DBM: 3000

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI